


Obrazová část některých vad vad a nedodělků



Chybějící dvířka revizní šachty



Nekvalitně provedené malby



Nekvalitně provedené malby



Nekvalitně obroušené sádkartonové desky



Nekvalitní malba



Nepořádek nad izolaci stropů



Poškozená ochranná vrstva hydroizolace




Poškozená ochranná vrstva hydroizolace




Nesprávně položené koberce, spoje jsou podlepené oboustrannou páskou – nevhodně



Nevyhlazená omítka po elektroinstalaci




otlučené omítky, neopravené




Ukončení madel nevhodně, nutno zaoblit




nátěr madla




Neopravené (nástavba) obložek zárubní



poškozená malba po pokládce PVC
podlahové krytiny, otlučení roh




poškozená malba po pokládce PVC
podlahové krytiny



netěsné střešní okno, zatéká a poškozuje
sádrokartonovou desku, event. Degeneruje
tepelnou izolaci




Nestejní výšky schodů, nestejná šířka
nástupnic




Nekvalitně provedené schodiště



Nekvalitně provedené schodiště




Nekvalitní nátěr schodiště




Nekvalitní nátěr schodiště



Nekvalitně provedené schodiště



Nekvalitně provedené schodiště
Úprava povrchu stěn



Nekvalitně provedené schodiště



Nekvalitně provedené schodiště

V Jeseníku dne 27.01.2020

Ing. Dimitri Kirjakovský - TDS